


# SCHEDA 3 - zona Mura – S.P. 4 (via Circonvallazione)


Ubicazione nel reticolo di riferimento sismico  
 individuato dalla O.P.C.M. 28-04-2006 n. 3519



Elementi di amplificazione topografica: categoria T1  
 (da Di Bucci et al. 2005)



Profili di Vs ricavati dalle acquisizioni di campagna (prova MASW\_Cison1)



Quadro riassuntivo delle categorie in accordo col D.M. 14-01-2008

Categoria di sottosuolo	Categoria topografica
<b>B</b>	<b>T1</b>